


Aufarbeitung von Wärmezählern

Die Aufarbeitung erfolgt gemäß AGFW-Hinweis FW201 über „Ordnungsgemäße Instandsetzung von Wärmezählern und Wärmezählerteilkomponenten“



Durch weitestgehende Demontage der Zähler erfolgt eine sehr genaue Beurteilung des Zustandes der Einzelteile. Teile, die die Funktionsfähigkeit über die nächste Eichperiode nicht mehr garantieren, werden so erkannt und ausgetauscht.



Qualifiziertes Personal sowie die Einhaltung der Herstellervorschriften bezüglich Montage, Vor- und Endprüfung garantieren eine hohe Zuverlässigkeit der Geräte für die nächste Eichperiode.

Durch Aufarbeitung und Nacheichung, insbesondere von US-Zählern, kann eine sehr lange Lebensdauer der Zähler realisiert werden und damit ein entscheidender Beitrag zur Ökonomie und Ökologie geleistet werden.

